



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto
Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 73819501

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		22/09/2026		26002171	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Défavorable pour défaillances majeures					
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ					
21/11/2026					
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE					
Contre-visite					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S013C026					
(9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE DU GARLABAN					
(3) COORDONNÉES : 323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98					
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 013C0364					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1ère mise en circulation	
DW-935-PA (F)		22/02/2020		15/10/2015	
Marque		Désignation commerciale			
RENAULT		TWINGO			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre	
VF1AHB22552078176		M1		VP	
Type / CNIT		Energie			
M10RENV435B924		ES			
Document(s) présenté(s)					
Certificat d'immatriculation					
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES			
81896					
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° :		DATE :			
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :					
DW-935-PA CT:21/11/2026					
N° D'AGRÈMENT : S013C026 N° SÉRIE : VF1AHB22552078176 N° D'IMPRIMÉ : C73819501					
S013C026 S : 21/11/2026 DW-935-PA					
		Défaillances majeures : 6.1.3.b.2. RÉSERVOIR ET CONDUITES DE CARBURANT : Fuite de carburant ou bouchon de remplissage manquant ou inopérant AR 8.2.12.b.2. ÉMISSIONS GAZEUSES : Les émissions gazeuses dépassent les niveaux réglementaires, en l'absence de valeur constructeur 8.2.12.c.2. ÉMISSIONS GAZEUSES : Coefficient lambda hors tolérances ou non conforme aux spécifications du constructeur Défaillances mineures : 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD 3.4.1.b.1. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuiе-glacе défectueux AR 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger AVG, AVD 5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse AVG, AVD 5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu AVG, AVD 6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés AV, C Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 18/11/2019 : 46805 km / 18/11/2021 : 58659 km / 22/11/2023 : 68898 km / 02/06/2026 : 80846 km / 31/07/2026 : 81774 km			
		G AVANT D G ARRIERE D Ripage (-8 à +8 m/km) : +1.5 m/km Dissymétrie suspension (≤ 30%) : 4 % 0 % Forces verticales : 497 daN 556 daN Frein de service Forces de freinage : 167 daN 174 daN 197 daN 186 daN Déséquilibre (<20%) : 5 % 6 % Forces de freinage (efficacité) : 167 daN 174 daN 197 daN 186 daN Taux d'efficacité global (≥58 %) : 68 % Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 32 % Émissions à l'échappement CO ralenti (≤0.3 %) : 0.25 % CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 3.93 % Lambda (0.97 à 1.03) : 0.875 Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -2.0 % -2.2 % Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -2.2 % -2.4 %			