

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		24/09/2026		26002232	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Favorable		Défaillances mineures : 3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé G 5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse AVG 6.1.2.a.1. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 18/12/2019 : 50399 km / 15/12/2021 : 74636 km / 09/12/2023 : 113234 km / 22/11/2024 : 119213 km			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ					
23/09/2028					
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE					
Contrôle technique périodique					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S013C026					
(9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE DU GARLABAN					
(3) COORDONNÉES : 323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98					
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 083F1066					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1ère mise en circulation	
DY-520-HV (F)		22/11/2024		21/12/2015	
Marque		Désignation commerciale			
FORD		FIESTA			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre	
WF0CXXGAKCFM61953		M1		VP	
Type / CNIT		Energie			
M10FRDVP140Z889		ES			
Document(s) présenté(s)					
Certificat d'immatriculation					
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES			
138872					
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° :		DATE :			
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :					
DY-520-HV CT:23/09/2028					
N° D'AGRÈMENT : S013C026 N° SÉRIE : WF0CXXGAKCFM61953 N° D'IMPRIMÉ : C73819562		S013C026 A : 23/09/2028 DY-520-HV			
		G AVANT D G ARRIERE D Ripage (-8 à +8 m/km) : +3.3 m/km Dissymétrie suspension (≤ 30%) : 2 % 8 % Forces verticales : 691 daN 420 daN Frein de service Forces de freinage : 216 daN 193 daN 163 daN 137 daN Déséquilibre (<20%) : 11 % 16 % Forces de freinage (efficacité) : 216 daN 193 daN 163 daN 137 daN Taux d'efficacité global (≥58 %) : 63 % Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 18 % Émissions à l'échappement CO ralenti (≤0.3 %) : 0.06 % CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0.19 % Lambda (0.97 à 1.03) : 0.992 Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -1.6 % -1.0 % Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -1.7 % -1.3 %			