



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto
Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 73819634

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		25/09/2026		26002304	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Défavorable pour défaillances majeures					
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ					
24/11/2026					
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE					
Contre-visite					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S013C026					
(9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE DU GARLABAN					
(3) COORDONNÉES : 323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98					
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 013C1610					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1ère mise en circulation	
EL-701-BS (F)		27/07/2021		24/03/2017	
Marque		Désignation commerciale			
RENAULT		KADJAR			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre	
VF1RFE00457817102		M1		VP	
Type / CNIT		Energie			
M10RENV540P117		GO			
Document(s) présenté(s)					
Certificat d'immatriculation					
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES			
171121					
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° :		DATE :			
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :					
EL-701-BS CT:24/11/2026					
N° D'AGRÈMENT : S013C026 N° SÉRIE : VF1RFE00457817102 N° D'IMPRIMÉ : C73819634					
S013C026 S : 24/11/2026 EL-701-BS					
		Défaillances majeures : 5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint AVG, AVD 8.2.22.a.2. OPACITÉ : L'opacité dépasse la valeur de réception ou les mesures sont instables 8.2.22.c.2. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P049B			
		Défaillances mineures : 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD 5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse AVG, AVD 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé ARD 6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées AVG, ARD, AVD 6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration AR			
		Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 23/07/2021 : 84065 km / 26/09/2023 : 120829 km / 05/05/2026 : 168994 km			
		G AVANT D G ARRIERE D Ripage (-8 à +8 m/km) : -2.1 m/km Dissymétrie suspension (≤ 30%) : 1 % 10 % Forces verticales : 873 daN 550 daN Frein de service Forces de freinage : 324 daN 288 daN 190 daN 181 daN Déséquilibre (<20%) : 12 % 5 % Forces de freinage (efficacité) : 324 daN 288 daN 190 daN 181 daN Taux d'efficacité global (≥58 %) : 69 % Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 19 % Émissions à l'échappement Opacité des fumées(0.51 m-1) C4:1.15 m-1 C5:0.99 m-1 C6:1.1 m-1 Moyenne:1.08 m-1 Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -1.2 % -1.9 % Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -3.6 % -4.0 %			