



PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto
Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 71100169

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		18/09/2026		26002035	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Favorable		Défaillances mineures : 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVD 6.1.1.f.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion du berceau AV 6.1.2.a.1. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 22/11/2022 : 51295 km / 18/11/2024 : 67523 km			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ					
17/09/2028					
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE					
Contrôle technique périodique					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S013C026					
(9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE DU GARLABAN					
(3) COORDONNÉES : 323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98					
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 013S0634					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1ère mise en circulation	
FC-365-PX (F)		14/08/2020		18/12/2018	
Marque		Désignation commerciale			
CITROEN		C4 CACTUS			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre	
VF70PHNPXJE556173		M1		VP	
Type / CNIT		Energie			
M10CTRVP069Z789		ES			
Document(s) présenté(s)					
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice					
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES			
080273					
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° :		DATE :			
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :					
FC-365-PX CT:17/09/2028					
N° D'AGRÈMENT : S013C026 N° SÉRIE : VF70PHNPXJE556173 N° D'IMPRIMÉ : C71100169					
S013C026 26002035 XXXXXXXXXX					
		AVANT G D G ARRIERE D Ripage (-8 à +8 m/km) : -0.1 m/km Dissymétrie suspension (≤ 30%) : 4 % 5 % Forces verticales : 744 daN 450 daN Frein de service Forces de freinage : 249 daN 227 daN 180 daN 149 daN Déséquilibre (<20%) : 9 % 18 % Forces de freinage (efficacité) : 249 daN 227 daN 180 daN 149 daN Taux d'efficacité global (≥58 %) : 67 % Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 24 % Émissions à l'échappement CO ralenti (≤0.3 %) : 0 % CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0.13 % Lambda (0.97 à 1.03) :1.002 Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -2.3 % -1.4 % Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -2.1 % -0.7 %			