# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

**Auto Sécurité**

**Exemplaire conservé par le centre**

**N° D'IMPRIMÉ C 73819125**

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 09/10/2026 | 26002795 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

**Défavorable pour défaillances majeures**

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

**08/12/2026**

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

**Contre-visite**

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S013C026

(9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE DU GARLABAN

(3) COORDONNÉES : 323 BD VOLTAIRE RN 8
13821 LA PENNE S/ H.
Tél : 04-91-24-72-98

**(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 013C1474

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| CL-443-EL (F) | 31/07/2015 | 27/09/2012 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| RENAULT | LAGUNA |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| VF1KT1RG647789843 | M1 | VP |

| Type / CNIT | Energie |
|---|---|
| M10RENVP0195752 | GO |

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

**(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

**INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

**CL-443-EL**

**CT:08/12/2026**

**N° D'AGRÉMENT : S013C026**

**N° SÉRIE : VF1KT1RG647789843**

**N° D'IMPRIMÉ : C73819125**

**S013C026**
**S : 08/12/2026**
**CL-443-EL**

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**Défaillances majeures :**
1.1.6.e.2. COMMANDE DU FREIN DE STATIONNEMENT : Mauvais fonctionnement, signal avertisseur indiquant un dysfonctionnement
2.1.5.c.2. DIRECTION ASSISTÉE : Mécanisme inopérant
2.6.1.c.2. DIRECTION ASSISTÉE ÉLECTRONIQUE : L'assistance ne fonctionne pas
7.11.1.b.2. COMPTEUR KILOMÉTRIQUE : Manifestement inopérant

**Défaillances mineures :**
3.4.1.b.1. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace défectueux AV, AR
4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux AVG, AVD
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé ARD, C
6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées ARD

**Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :** 30/10/2018 : 118013 km / 04/03/2021 : 146327 km / 06/04/2023 : / 19/04/2023 : 174161 km / 28/05/2025 : 210312 km / 26/06/2025 : 211496 km

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| | AVANT G | AVANT D | ARRIERE G | ARRIERE D |
|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à +8 m/km) : | -0.7 m/km | | | |
| **Dissymétrie suspension** (≤ 30%) : | 4 % | | 1 % | |
| **Forces verticales** : | 897 daN | | 594 daN | |
| **Frein de service** | | | | |
| Forces de freinage : | 340 daN | 319 daN | 244 daN | 253 daN |
| Déséquilibre (<20%) : | 7 % | | 4 % | |
| Forces de freinage (efficacité) : | 340 daN | 319 daN | 244 daN | 253 daN |
| Taux d'efficacité global (≥58 %) : 77 % | | | | |

**Frein de stationnement** Taux d'efficacité (≥18 %) : 23 %

**Émissions à l'échappement**
Opacité des fumées(0.51 m-1) C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1

**Feux de croisement** (-2.5 % à -0.5 %) : -1.5 % -1.9 %
**Feux de brouillard avant** (-3.5 % à -1.0 %) : +1.0 % +0.9 %