# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

**Auto Sécurité**

**Exemplaire conservé par le centre**

**N° D'IMPRIMÉ C 74416902**

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 02/11/2026 | 26003520 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

**Défavorable pour défaillances majeures**

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

**01/01/2027**

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

**Contre-visite**

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S013C026

(9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE DU GARLABAN

(3) COORDONNÉES : 323 BD VOLTAIRE RN 8
13821 LA PENNE S/ H.
Tél : 04-91-24-72-98

**(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 013C1620

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| DM-161-AT (F) | 27/05/2019 | 26/11/2014 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| FORD | TRANSIT CUSTOM |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| WF0YXXTTGYER10509 | N1 | CTTE |

| Type / CNIT | Energie |
|---|---|
| N10FRDCT059T839 | GO |

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

**(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

293386

**INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

**DM-161-AT**

**CT:01/01/2027**

**N° D'AGRÉMENT : S013C026**

**N° SÉRIE : WF0YXXTTGYER10509**

**N° D'IMPRIMÉ : C74416902**

**S013C026**
**S : 01/01/2027**
**DM-161-AT**

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**Défaillances majeures :**
6.2.3.a.2. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Une portière ne s'ouvre ou ne se ferme pas correctement AVG

**Défaillances mineures :**
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG , AVD
5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu AVG , AVD
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé ARG
6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration AR

**Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :** 11/10/2018 : 153475 km / 09/10/2019 : 176372 km / 03/02/2021 : 217586 km / 01/02/2022 : 250430 km / 07/02/2023 : 273758 km / 06/03/2024 : 284400 km / 20/01/2026 : 292080 km

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| | AVANT | | ARRIERE | |
|---|---|---|---|---|
| | G | D | G | D |
| **Ripage** (-8 à +8 m/km) : | -1.8 m/km | | | |
| **Dissymétrie suspension** (≤ 30%) : | 2 % | | 4 % | |
| **Forces verticales** : | 1244 daN | | | 778 daN |
| **Frein de service** | | | | |
| Forces de freinage : | 420 daN | 425 daN | 275 daN | 275 daN |
| Déséquilibre (<20%) : | 2 % | | 0 % | |
| Forces de freinage (efficacité) : | 420 daN | 425 daN | 275 daN | 275 daN |
| Taux d'efficacité global (≥50 %) : 68 % | | | | |

**Frein de stationnement** Taux d'efficacité (≥18 %) : 21 %

**Émissions à l'échappement**
Opacité des fumées(0.51 m-1) C2:0.22 m-1 C3:0.14 m-1 C4:0.16 m-1 Moyenne:0.18 m-1

| | | |
|---|---|---|
| **Feux de croisement** (-3 % à -0.5 %) : | -1.6 % | -1.1 % |
| **Feux de brouillard avant** (-3.5 % à -1.0 %) : | -4.0 % | -4.0 % |