



PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto
Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 73819498

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL																																																																																																			
Contrôle technique périodique		22/09/2026		26002168																																																																																																			
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																																																																					
Défavorable pour défaillances majeures		Défaillances majeures : 5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté ARD, ARG 5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint AVG, AVD																																																																																																					
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		Défaillances mineures : 6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse D																																																																																																					
21/11/2026		Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 04/12/2018 : 22932 km / 01/12/2020 : 33223 km / 05/12/2022 : 42122 km / 02/12/2024 : 52500 km / 07/01/2025 : 52802 km																																																																																																					
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE																																																																																																							
Contre-visite																																																																																																							
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE																																																																																																							
N° D'AGRÈMENT : S013C026																																																																																																							
(9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE DU GARLABAN																																																																																																							
(3) COORDONNÉES : 323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98																																																																																																							
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR																																																																																																							
N° D'AGRÈMENT : 013C1474																																																																																																							
SIGNATURE :																																																																																																							
IDENTIFICATION DU VÉHICULE																																																																																																							
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1ère mise en circulation																																																																																																			
DM-777-RG (F)		18/12/2014		18/12/2014																																																																																																			
Marque		Désignation commerciale																																																																																																					
CITROEN		C3 PICASSO																																																																																																					
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre																																																																																																			
VF7SH8FP0ET535871		M1		VP																																																																																																			
Type / CNIT		Energie																																																																																																					
M10CTRV012K310		ES																																																																																																					
Document(s) présenté(s)																																																																																																							
Certificat d'immatriculation																																																																																																							
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																																																					
59869																																																																																																							
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																																																																																																							
PROCÈS-VERBAL N° :		DATE :																																																																																																					
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :																																																																																																							
DM-777-RG CT:21/11/2026																																																																																																							
N° D'AGRÈMENT : S013C026 N° SÉRIE : VF7SH8FP0ET535871 N° D'IMPRIMÉ : C73819498																																																																																																							
S013C026 S : 21/11/2026 DM-777-RG																																																																																																							
		<table><thead><tr><th></th><th>G</th><th>AVANT</th><th>D</th><th>G</th><th>ARRIERE</th><th>D</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ripage (-8 à +8 m/km) :</td><td></td><td>-0.4 m/km</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Dissymétrie suspension (≤ 30%) :</td><td></td><td>0 %</td><td></td><td></td><td>9 %</td><td></td></tr><tr><td>Forces verticales :</td><td></td><td>795 daN</td><td></td><td></td><td>546 daN</td><td></td></tr><tr><td>Frein de service</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Forces de freinage :</td><td>283 daN</td><td></td><td>291 daN</td><td>197 daN</td><td></td><td>201 daN</td></tr><tr><td>Déséquilibre (<20%) :</td><td></td><td>3 %</td><td></td><td></td><td>2 %</td><td></td></tr><tr><td>Forces de freinage (efficacité) :</td><td>283 daN</td><td></td><td>291 daN</td><td>197 daN</td><td></td><td>201 daN</td></tr><tr><td>Taux d'efficacité global (≥58 %) :</td><td>72 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :</td><td>23 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Émissions à l'échappement</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CO ralenti (≤0.3 %) :</td><td>0 %</td><td></td><td>CO ralenti accéléré (≤0.2 %) :</td><td>0.11 %</td><td>Lambda (0.97 à 1.03) :</td><td>1.007</td></tr><tr><td>Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :</td><td>-1.2 %</td><td></td><td></td><td>-1.2 %</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :</td><td>-1.1 %</td><td></td><td></td><td>-1.1 %</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>					G	AVANT	D	G	ARRIERE	D	Ripage (-8 à +8 m/km) :		-0.4 m/km					Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		0 %			9 %		Forces verticales :		795 daN			546 daN		Frein de service							Forces de freinage :	283 daN		291 daN	197 daN		201 daN	Déséquilibre (<20%) :		3 %			2 %		Forces de freinage (efficacité) :	283 daN		291 daN	197 daN		201 daN	Taux d'efficacité global (≥58 %) :	72 %						Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	23 %						Émissions à l'échappement							CO ralenti (≤0.3 %) :	0 %		CO ralenti accéléré (≤0.2 %) :	0.11 %	Lambda (0.97 à 1.03) :	1.007	Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-1.2 %			-1.2 %			Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-1.1 %			-1.1 %		
	G	AVANT	D	G	ARRIERE	D																																																																																																	
Ripage (-8 à +8 m/km) :		-0.4 m/km																																																																																																					
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		0 %			9 %																																																																																																		
Forces verticales :		795 daN			546 daN																																																																																																		
Frein de service																																																																																																							
Forces de freinage :	283 daN		291 daN	197 daN		201 daN																																																																																																	
Déséquilibre (<20%) :		3 %			2 %																																																																																																		
Forces de freinage (efficacité) :	283 daN		291 daN	197 daN		201 daN																																																																																																	
Taux d'efficacité global (≥58 %) :	72 %																																																																																																						
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	23 %																																																																																																						
Émissions à l'échappement																																																																																																							
CO ralenti (≤0.3 %) :	0 %		CO ralenti accéléré (≤0.2 %) :	0.11 %	Lambda (0.97 à 1.03) :	1.007																																																																																																	
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-1.2 %			-1.2 %																																																																																																			
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-1.1 %			-1.1 %																																																																																																			