# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

**Auto Sécurité**

**Exemplaire conservé par le centre**

**N° D'IMPRIMÉ C 73819393**

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 19/10/2026 | 26003060 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

**Défavorable pour défaillances majeures**

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

**18/12/2026**

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

**Contre-visite**

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S013C026

(9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE DU GARLABAN

(3) COORDONNÉES : 323 BD VOLTAIRE RN 8
13821 LA PENNE S/ H.
Tél : 04-91-24-72-98

**(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 083F1066

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| DW-190-ZN (F) | 10/11/2022 | 29/10/2015 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| PEUGEOT | 2008 |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| VF3CUHNZ6FY120796 | M1 | VP |

| Type / CNIT | Energie |
|---|---|
| CUHNZ6/S | FE |

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

**(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

178336

**INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**Défaillances majeures :**
4.1.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Lampe/ source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite AVD
4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG
5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint AVG

**Défaillances mineures :**
6.1.1.f.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion du berceau AV
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé AVG

**Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :** 15/10/2019 : 68684 km / 19/10/2021 : 101659 km / 03/ 11/2023 : 134443 km / 03/11/2025 : 165441 km

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| | AVANT G | AVANT D | ARRIERE G | ARRIERE D |
|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à +8 m/km) : | -6.2 m/km | | | |
| **Dissymétrie suspension** (≤ 30%) : | 2 % | | 9 % | |
| **Forces verticales** : | 753 daN | | 516 daN | |
| **Frein de service** | | | | |
| Forces de freinage : | 266 daN | 260 daN | 194 daN | 180 daN |
| Déséquilibre (<20%) : | 3 % | | 8 % | |
| Forces de freinage (efficacité) : | 266 daN | 260 daN | 194 daN | 180 daN |
| Taux d'efficacité global (≥58 %) : 70 % | | | | |

**Frein de stationnement** Taux d'efficacité (≥18 %) : 20 %

**Émissions à l'échappement**
CO ralenti (≤0.3 %) : 0 % CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0.06 % Lambda (0.97 à 1.03) : 1.019

**Feux de croisement** (-2.5 % à -0.5 %) : -3.1 %
**Feux de brouillard avant** (-3.5 % à -1.0 %) : -2.9 % -2.9 %

**DW-190-ZN**

**CT:18/12/2026**

**N° D'AGRÉMENT : S013C026**

**N° SÉRIE : VF3CUHNZ6FY120796**

**N° D'IMPRIMÉ : C73819393**

**S013C026**
**S : 18/12/2026**
**DW-190-ZN**