



PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto
Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 71100087

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		16/09/2026		26001953	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Défavorable pour défaillances majeures		Défaillances majeures : 2.1.3.g.2. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Capuchon antipoussière manquant ou gravement détérioré G 6.2.13.a.2. AUTRES OUVRANTS : Un ouvrant est susceptible de s'ouvrir inopinément ou ne reste pas fermé AR Défaillances mineures : 8.2.12.d.1. ÉMISSIONS GAZEUSES : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0700 Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 19/02/2024 : 18438 km / 10/02/2026 : 36653 km			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ					
15/11/2026					
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE					
Contre-visite					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S013C026					
(9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE DU GARLABAN					
(3) COORDONNÉES : 323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98					
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 013C0416					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1ère mise en circulation	
FR-640-AQ (F)		29/05/2024		30/06/2020	
Marque		Désignation commerciale			
FIAT		500			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre	
ZFA3120000JD08597		M1		VP	
Type / CNIT		Energie			
M10FATVP174E458		ES			
Document(s) présenté(s)					
Certificat d'immatriculation					
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ					
41012					
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° :		DATE :			
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :					
FR-640-AQ CT:15/11/2026					
N° D'AGRÈMENT : S013C026 N° SÉRIE : ZFA3120000JD08597 N° D'IMPRIMÉ : C71100087		S013C026 S : 15/11/2026 FR-640-AQ			
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES					
		AVANT		ARRIERE	
		G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		-0.5 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		5 %		0 %	
Forces verticales :		679 daN		399 daN	
Frein de service					
Forces de freinage :		244 daN	232 daN	114 daN	99 daN
Déséquilibre (<20%) :		5 %		14 %	
Forces de freinage (efficacité) :		244 daN	232 daN	114 daN	99 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) :		63 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :		22 %			
Émissions à l'échappement					
CO ralenti (≤0.3 %) :		0.13 %			
CO ralenti accéléré (≤0.2 %) :		0.10 %			
Lambda (0.97 à 1.03) :		1.011			
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :		-1.2 %		-1.2 %	
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :		-1.8 %		-1.8 %	