



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto
Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 71100200

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		18/09/2026		26002066	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Défavorable pour défaillances majeures		Défaillances majeures : 0.1.1.a.2. PLAQUES D'IMMATRICULATION : Plaque manquante ou, si mal fixée, elle risque de tomber AV 5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté ARD, ARG Défaillances mineures : 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé G, AVD 6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration AR			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ					
17/11/2026					
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE					
Contre-visite					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S013C026					
(9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE DU GARLABAN					
(3) COORDONNÉES : 323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98					
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 013C1610					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1ère mise en circulation	
HF-732-KM (F)		05/09/2025		22/02/2021	
Marque		Désignation commerciale			
MERCEDES BENZ		CLASSE CLA			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre	
W1K1186861N202316		M1		VP	
Type / CNIT		Energie			
M10MCWVPLK46704		EE			
Document(s) présenté(s)					
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice					
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ					
86816					
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :					
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :					
HF-732-KM CT:17/11/2026 N° D'AGRÈMENT : S013C026 N° SÉRIE : W1K1186861N202316 N° D'IMPRIMÉ : C71100200 S013C026 26002066 XXXXXXXXXX					
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES					
		AVANT		ARRIERE	
		G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		+3.3 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		1 %		4 %	
Forces verticales :		980 daN		752 daN	
Frein de service					
Forces de freinage :		318 daN	296 daN	257 daN	265 daN
Déséquilibre (<20%) :		7 %		4 %	
Forces de freinage (efficacité) :		318 daN	296 daN	257 daN	265 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) :		65 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :		23 %			
Émissions à l'échappement					
CO ralenti (≤0.3 %) :		0 %		CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0 %	
				Lambda (0.97 à 1.03) :0.994	
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :		-0.9 %		-0.9 %	